



	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	CÓDIGO:	<b>FMI037</b>
		VERSIÓN:	<b>03B</b>
<b>GERENCIA DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	<b>2017-01-31</b>

NOMBRE DEL PROYECTO:	“DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS VÍAS Y MOBILIARIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIV 1003498      KR 7A      CL 151 A CL 152
CONTRATISTA:	CONSORCIO VDG 2017
CONTRATO No.:	2171515
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	<b>SEPTIEMBRE 08/2017</b>

### FOTOGRAFÍA (1 Y 2)

REGISTRO FOTOGRAFICO	CIV
	

**Texto explicativo de la fotografía:** Estado inicial de la vía. En inspección visual realizada el día 11/09/2017 se observa que la vía existente presenta piel de cocodrilo en la mayoría de su área por lo que es necesario su intervención.

	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	CÓDIGO:	<b>FMI037</b>
		VERSIÓN:	<b>03B</b>
<b>GERENCIA DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	<b>2017-01-31</b>

NOMBRE DEL PROYECTO:	“DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS VÍAS Y MOBILIARIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIV 1003498      KR 7A      CL 151 A CL 152
CONTRATISTA:	CONSORCIO VDG 2017
CONTRATO No.:	2171515
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	<b>DICIEMBRE 15/2017</b>

### FOTOGRAFÍA (3)

#### REGISTRO FOTOGRAFICO



**Texto explicativo de la fotografía:** Trabajo diurno. Fresado de la carpeta asfáltica; espesor de 8 cm.

	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	CÓDIGO:	<b>FMI037</b>
		VERSIÓN:	<b>03B</b>
<b>GERENCIA DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	<b>2017-01-31</b>

NOMBRE DEL PROYECTO:	“DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS VÍAS Y MOBILIARIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIV 1003498      KR 7A      CL 151 A CL 152
CONTRATISTA:	CONSORCIO VDG 2017
CONTRATO No.:	2171515
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	<b>DICIEMBRE 17/2017</b>

### FOTOGRAFÍA (4)

#### REGISTRO FOTOGRAFICO



**Texto explicativo de la fotografía:** Trabajo diurno. Suministro, extendido y compactación de mezcla asfáltica MD-12.

	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	CÓDIGO:	<b>FMI037</b>
		VERSIÓN:	<b>03B</b>
<b>GERENCIA DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	<b>2017-01-31</b>

NOMBRE DEL PROYECTO:	“DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS VÍAS Y MOBILIARIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIV 1003498      KR 7A      CL 151 A CL 152
CONTRATISTA:	CONSORCIO VDG 2017
CONTRATO No.:	2171515
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	<b>DICIEMBRE 26/2017</b>

## FOTOGRAFÍA (5)

### REGISTRO FOTOGRAFICO



**Texto explicativo de la fotografía:** Estado final de la vía. En inspección visual realizada el día 26/12/2017 se observa que la vía luego de su intervención se encuentra en excelente estado. La actividad de demarcación y señalización horizontal se realizará en el mes de abril de 2018.